

CUIDADO DE LAS MANOS

En 1 de cada 3 accidentes de trabajo en la industria están afectadas las manos

- ✓ Orden y limpieza en el puesto de trabajo
- ✓ No actuar de manera impulsiva
- ✓ Quitarse anillos, pulseras y relojes antes de comenzar el trabajo
- ✓ Extremar las precauciones durante la manipulación de herramientas/materiales con bordes filosos o aristas vivas
- ✓ Destinar la herramienta a la tarea para la que fue diseñada
- ✓ Para limpiar o reparar una herramienta eléctrica, desconectarla de la electricidad
- ✓ Almacenaje en lugar específico y estable (evitando su caída involuntaria)
- ✓ Nunca transportar herramientas en bolsillos sino en recipiente específico (caja o cinturón portaherramientas)
- ✓ Formación e información a los trabajadores en el uso de las herramientas
- ✓ Utilizar guantes de protección en función de la tarea a desempeñar
- ✓ Nunca utilizar guantes con herramientas en movimiento, por el riesgo de atrapamiento
- ✓ Nunca utilizar guantes si están rotos o rasgados, cuando se manipulan productos corrosivos, tóxicos o contaminantes biológicos